



Nr. 8172 / 03.04.2026

Către ,

Administrația Națională Apele Române
– Administrația Bazinală de Apă Buzau – Ialomița

Având în vedere adresa societății SC Aldru Com SRL, nr. 57/24.02.2026, înregistrată la UAT Valea Călugărească sub nr. 5602/24.02.2026 (atașată), vă aducem la cunoștință faptul că Primăria comunei Valea Călugărească nu își exprimă acordul privind desfășurarea lucrărilor în albia râului Teleajen, întrucât acestea afectează stabilitatea malurilor și siguranța gospodăriilor din comunitatea noastră.

Eroziunea accelerată a malului stâng al râului Teleajen, înregistrată între punctele „Vidin” și „Fabrica de Lapte” încă din anul 2020, a determinat apropierea fenomenului la aproximativ 7,5 m de primul imobil situat pe strada Vidin, din satul Coslegi, comuna Valea Călugărească, județul Prahova. Gravitatea situației a impus instituirea stării de alertă la nivel județean și local, prin adoptarea Hotărârii nr. 7/02.04.2026 în ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova.

Totodată, vă aducem în atenție prevederile Procesului-verbal nr. 4224/17.04.2024 al SGA Prahova – S.H.I.C.A.-L.H., înregistrat la UAT Valea Călugărească sub nr. 9789/17.04.2024, conform căruia lucrările de decolmatare și reprofilare a albiei minore a râului Teleajen au fost stabilite în vederea:

- regularizării curgerii apei pe axul central;
- realizării unui șenal de exploatare și decolmatare;
- îmbunătățirii condițiilor de curgere;
- apărării împotriva inundațiilor și a eroziunii terenurilor riverane și a malurilor;
- devierii controlate a cursului râului Teleajen spre malul drept, între suprafețele analizate.

În aceste condiții, orice intervenție care contravine acestor obiective sau care conduce la accentuarea fenomenului de eroziune și la punerea în pericol a locuințelor populației reprezintă un risc major pentru siguranța publică și pentru integritatea bunurilor cetățenilor.

În aval de zona intervenției, în data de 02.04.2026 și 03.04.2026, societatea S.C. Aldru Com S.R.L a realizat o închidere cu material pietros, ceea ce a determinat devierea întregului curs de apă pe malul stâng (mal ce aparține comunei noastre), în zona unde este autorizată intervenția.

Ca urmare:

- Debitul râului este direcționat către malul nostru;
- Eroziunea malului stâng s-a accentuat puternic și în această zonă, fiind în continuă surprapă încă din data de 02.04.2026;
- Apa din amonte se întoarce și presează suplimentar zona afectată – Vidin;
- Există risc iminent pentru gospodăria.

În conformitate cu atribuțiile autorității administrației publice locale privind protejarea populației și gestionarea situațiilor de urgență, UAT Valea Călugărească solicită:

- verificarea de urgență a modului de execuție a lucrărilor, în raport cu prevederile Procesului-verbal nr. 4224/17.04.2024;

- evaluarea tehnică a impactului lucrărilor asupra stabilității malurilor și a zonelor locuite;
- dispunerea măsurilor necesare pentru prevenirea agravării fenomenului de eroziune;
- analizarea posibilității suspendării lucrărilor până la clarificarea impactului acestora;
- analizarea posibilității relocării activității societății SC Aldru Com SRL într-o zonă care să nu pună în pericol stabilitatea malurilor, proprietățile cetățenilor și siguranța populației.

Vă rugăm să interveniți de urgență pentru:

- readucerea cursului de apă pe partea dreaptă, către malul drept;
- îndepărtarea obstacolului realizat de către SC Aldru Com SRL în aval;
- stabilizarea malului afectat;
- verificarea legalității intervenției realizate de operatorul economic.

Menționăm că, în data de 02.04.2026, un utilaj al S.G.A Prahova a intervenit în albia râului Teleajen, în punctul Vidin pentru lucrări de reprofilare, activitatea fiind în desfășurare și în prezent.

Având în vedere caracterul urgent al situației și existența stării de alertă la nivel județean și local, solicităm analizarea cu prioritate a prezentei adrese și comunicarea în regim de urgență a măsurilor dispuse.

Totodată, vă solicităm verificarea conformării cu prevederile Autorizației de mediu nr. PH-198/04.07.2014, revizuită la datele de 27.02.2023 și 16.04.2025, valabilă până la 07.04.2026, și dispunerea, în conformitate cu legislația în vigoare, a măsurilor necesare pentru readucerea albiei la parametrii funcționali inițiali

(secțiune de scurgere, capacitate de tranzit și regim hidraulic), eliminarea obstacolelor/colmatărilor existente, precum și stabilizarea și protecția malurilor, cu prioritate a malului stâng afectat de procese de eroziune.

Primăria comunei Valea Călugărească își rezervă dreptul de a adopta toate măsurile legale necesare pentru protejarea populației, a bunurilor și a infrastructurii locale, în cazul în care situația existentă continuă să se agraveze.

Anexă:

Vă transmitem material foto-video privind situația reală din teren, din care rezultă eroziunea gravă a malului stâng al râului Teleajen, pe raza satului Coslegi, comuna Valea Călugărească, județul Prahova.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat!

Cu deosebită considerație,

PRIMAR,
NEAGU IOANA



Întocmit,

Compartiment S.U.

Inspector de specialitate,

Gheorghe Valentina